

健康マネジメント協会 会員 各位

このメールは、国土交通省の公開情報を元に作成し、会員の皆様に配信しています。交通事故防止の取り組みにご活用ください。

★国交省公開情報（R3.5.28 第 608 号より）

●運転者の新型コロナワクチン接種における注意点

運転者の皆様が新型コロナワクチンを接種する際は、以下の点にご注意ください。

1. 接種後、自動車の運転が制限されるわけではありませんが、1～2日は発熱等の体調変化に注意し、点呼でも入念に体調確認を行いましょう。
2. 運転中に体調の異変を感じた場合は無理に運転を継続せず、すぐ営業所に連絡するよう指導しましょう。また、営業所も適切に運行中止の判断・指示ができるよう体制を確保しておきましょう。
3. その他、かかりつけ医や産業医にも相談し、健康管理に注意しましょう

厚生労働省 新型コロナワクチン トップページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

厚生労働省 新型コロナワクチン Q&A

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/>

●事故調査委員会の調査報告

事業用自動車事故調査委員会の調査報告が発表されました。

- ・大型乗合バスの衝突事故（神戸市中央区 原因：ブレーキとアクセルの踏み間違い）

<https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/pdf/1963101-outline.pdf>

- ・大型トラックの追突事故（滋賀県蒲生郡竜王町 原因：居眠り運転）

<https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/pdf/1933202-outline.pdf>

詳細はこちら

<https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html>